

Eine Revision des Atemreglers sollte alle 100 Tauchgänge oder spätestens nach einem Jahr durchgeführt werden. Werden diese Intervalle nicht eingehalten verfällt die Garantie des Herstellers und die Gefahr einer Fehlfunktion steigt.

Revisionsarbeiten an Atemregler

1. und 2. Stufe	30,00 €
2. Stufe - Octopus / Westenautomat	15,00 €
nur 1. Stufe	15,00 - 20,00 €
Finimeterdrehgelenk	3,00 €
Inflatorschlauch / Kupplung	14,00 €

Überprüfungsarbeiten an Atemregler

1. und 2. Stufe	5,00 €
2. Stufe - Octopus / Westenautomat	3,00 €
nur 1. Stufe	3,00 €
Finimeterdrehgelenk	2,00 €
Inflatorschlauch / Kupplung	2,00 €